石材保养的操作程序

操作要求: (1)于保洁工作的特殊性,整个现场必须是已经装修完毕或有相关得力措施保护已经保洁过的地方不受影响。(2)不得有闲杂人员出入施工现场,进入现场必须经过业主同意并穿新起点保洁公司提供的专用鞋套方可进入。3.施工人员及期限依据具体情况而定

操作工具: 1) 多功能清洗机、吸尘吸水器、红色百洁垫、白色抛光垫、不锈钢丝棉垫。 (2) 药剂: K2 K3结晶粉、石材保养剂、中性清洁剂。 (3) 全新白抹布、铲刀、去污剂、水桶等操作程序: 1) 先保洁需要结晶的地面,不得留有灰尘、水印。 (2) 用清洗机配合红色百洁垫,将大理石结晶水洒在地面上及施等量的水,开始转磨刷机应横向抛磨 重复 10--15次左右。(3) 换上天然纤维垫喷上少量的"石材保养剂"重新抛磨一次,目的是加大晶面硬度。 (4) 整个大理石面光滑如新,光泽度 90度以上。

验收标准: 大理石面光滑如新,光泽度在 90度以上 石材翻新 1、割平、研磨:使用重型石材研磨机械配合水平割具片、翻新磨料或钻石碟片依照磨料及磨片的粗细"目数"从粗到细经 5~8道程序进行研磨,达到地面光滑平整、石材晶粒清晰为宜。 2 补洞、封缝:清除旧缝及裂洞中的杂物或旧的填充物,使用专用填缝工具将修补材料添入缝隙中,我们采用高级的填充物质,完成后同石材浑然一体。 3 抛光:研磨完毕后使用专用抛光设备及抛光材料对地板进行整体的抛磨,使石材更显光亮。 4 防护:是使用专用石材防护剂对石材进行渗透性侵害。根据不同的石材可以选择是否采取这道程序。 5 表面养护:以上程序进行完毕后石材已经达到使用标准,但表面的抗磨损的强度却仍然不够,所以,此时就需要人为的制造一层坚硬的保护层